



LEGENDA



ČÁSTI FASÁDY VE ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU - BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA - NUTNO DBÁT NA DETAILS A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OMÍTKU



BUDE PROVEDENA NOVÁ MALBA NA CELÉ FASÁDĚ OBJEKTU
TECHNOLOGICKÝ POSTUP DLE DODAVATELE STAVBY A
TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ POUŽITÉHO MATERIÁLU,
BARVA DLE INVESTORA, SVĚTLÁ PASTELOVÁ

0,000 = 1.NP (stávající)

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	Ing. Roman Bravenec RA 35,Dolní Dunajovice,691 85 tel. +420602345579 romanbravenec@seznam.cz	
Ing. Roman Bravenec	Ing. Roman Bravenec	Ing. Roman Bravenec		
INVESTOR Obec Klentnice				
Klentnice 24, 692 01 Klentnice				
REVITALIZACE STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ V OBCI KLENTNICE, Č.P.24 a 26, PARC.Č.180 a Č.181			FORMÁT	A3
			DATUM	10/02/2016
			STUPEŇ	STUDIE
			Č. ZAKÁZKY	10022016
POHLEDY 1 - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO 1:125	Č. VÝKRESU D1.1.1